



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Juan Bosco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Juan Bosco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0183-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: El techo del modulo 1 del establecimiento requiere sustitucion



Foto 2: La estructura metalica del establecimiento no son aptas para su uso



Foto 3: Los sanitarios requieren la colocacion de nuevas puertas



Foto 4: El cerco perimetral muestra que requiere sustitucion




Foto 5: La paredes del establecimiento muestra el deterioro de pintura



Foto 6: Parte de la estructura del techo muestra como es reforzado con madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

