

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea candelaria chiyo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Candelaria chiyo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0203-43	FECHA:	sep-24




Foto1:Sustitucion de laminas deterioradas del modulo 1




Foto 2: Repello y sustitucion de laminas deterioradas del modulo 2




Foto 3: Sustitucion de capotes y estructuras de soporte de madera por metal




Foto 4: Sustitucion de estructuras de madera por metal del modulo 2



Foto 5: cubierta de lamina de modulo 1, modulo 2 y modulo 3



Foto 6: sustitucion de estructuras de madera por metal modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

