REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA XALTENAMIT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XALTENAMIT SAN PEDRO CARCHA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0220-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2024	



1: En esta fotogrgafia es ebidente que las paredes del están estan toulmente en males condiciones, y riesgoso para los niños que reciben clases en ese espacio




Foto 2: las paredes ya llevan muchos años de haberse construido, es por esa razon que se regulere de cambiarlas o sustituirlas.




Foto 3: En esta imagen se observa la necesidad de sustruir el techo y la estructura que la sostiene




Foto 4: Una segunda foto para observar el techo por fuera , misma que se encuentra deteriorado.




Foto 5: Aca se logra observar la puerta en mal estado misma que requiere sustitucion.




Foto 6: Las ventanas que se observa son muy pequeñas esto hace que hay muy poca claridad por dentro de las puertas estan deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar estribilhem per hojas

CONSEJO

DE PADRES DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

(7)

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xaltenamit	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0220-43	FECHA:	20/02/2024	



1: En esta fotografia es evidente que los consejo de padre de familia dres de familia en general, se organizaron para destruir la escuela.



Foto 2: El Albañil juntamente con los consejo de padre de familia se encuentra midiendo el lugar de la Escuela.



Foto 3: Los padre de familia se encuentran aplanando dicho lugar de la escuela.




Foto 4: En esta imagen, los padres de familias se encuentran haciendo sanjas.




Foto 5: El Albañil y padres de familias se encuentran colocando semientacion de la Escuela.




Foto 6: El Albañil y padres de familias se encuentran colocando los bloks.

bservación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizan el momero de boja

CONSEJO

PAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público