

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0229-43	FECHA:	Mayo 2024




Foto 1: Vista panorámica del centro estudiantil, cuenta con cuatro hiladas de block, que es necesaria la sustitución de parales



Foto 2: Vista frontal del establecimiento, que es necesario la sustitución de laminas y capotes



Foto 3: Sustitución de Canales para sistema de captación de agua




Foto 4: reparación y ampliación de paredes de área cocinas




Foto 5: donde se puede observar la necesidad sustitución de laminas y los soporte de la misma




Foto 6: sustitución de cerco o muro perimetral que es de suma importancia para el bienestar de los estudiantes del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0229-43	FECHA:	Mayo 2024




Foto1: Como se puede observar los niños y niñas reciben clases en el aire libre desde hace años atrás, es una de las necesidades principales que cuenta la comunidad



4 evidencia de como reciben clases los estudiantes, a lo cual es un riesgo para los estudiantes, debido que se encuentra en malas condiciones



Foto 3: Vista frontal del establecimiento que es necesario la sustitución de galeras por la seguridad integral de los estudiantes



Foto 4: ampliacion de dos aulas ya que solo cuenta con dos hiladas de bolck



Foto 5: sustitucion de laminas de letrinas




Foto 6: sustitucion de laminas y reglas

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0229-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1 Sustitución de horcones y maderas, por columnas de concreto viendo la necesidad del centro educativo en el area rural.



Foto 2: Se puede observar la necesidad de sustitucion de piso concreto en mal estado



Foto 3 Observandose que hay mucha necesidad nuestra escuela. Sustitucion de reglas, por costaneras ya esta muy deterioradas.




Foto 4 En el area donde esta el deposito de agua (tinaco). Pintura en exterior Azul nacional.




Foto 5 Los alumnos de la Escuela de San Antonio I, hacen sus actividades cívicas incomodas, por las columnas de la galera



Foto 6 Sustitucion de láminas de la escuela grande y tornillos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

