

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | San Pedro Carchá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad San Antonio III |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0253-43 | FECHA: | Mayo de 2024 |



Foto1: Vista frontal de establecimiento donde se puede notar la necesidad de colocar balcones al establecimiento para una mayor seguridad del mismo.




Foto 2: Vista lateral de escuela para observar la importancia de colocacion de balcones.



Foto 3: Circulación de establecimiento deteriorada y que necesita ser remozada con muro perimetral para mejor cuidado a los niños.



Foto 4: Imagen de sanitarios con necesidad de colocacion de puertas de metal.





Foto 5: Vista de techo de establecimiento que necesita ser cambiado ya que con el paso del tiempo se ha arruinado.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

