

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CHIYAXUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0262-43	FECHA	Septiembre, 2024



Foto1: Cambio de ventana de madera, por ventana de metal con vidrios



Foto 2: Sustitucion de tablas, por ventana de metal con vidrios. Ya cuenta con cinco hiladas de block.



Foto 3: Se observa cambio de concreto torta, por piso de albero foresta



Foto 4: Se observa colocacion de entortado, y despues colocacion de piso de albero foresta en el aula.



Foto 5: Se observa cambio de puerta de madera por metal.




Foto 6: Sustitucion de laminas acanaladas y capotes, por laminas troqueladas aluzin c26 y capotes aluzin c26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Domingo Bo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

