

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Cerrito Semox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0287-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: se observa el deterioro del techo de la extension del corredor y su estructura.



Foto 2: se observa que el piso de la extension del corredor no tiene piso adecuado y falta la colocación de barrandales.



Foto 3: Se observa que el sistema eléctrico no es el adecuado y carece de iluminación en la extensión del corredor.



Foto 4: se observa el modulo de los baños deterioro en el techo y las paredes expuestas a la humedad y a los elementos de la naturaleza.







Foto 5: Se observa que los cisternas de agua carecen de circulación, o algún tipo de pared.



Foto 6: se observa el deterioro de la malla de la circulación del predio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--