

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SEACTE II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACTE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0289-43	FECHA:	5/09/2024



DESPUES DE REHABILITACION DE MODULO 2 EN LA PARTE DE FRENTE 1RO A 2DO GRADO



DESPUES DE MODULO 2 EN LA PARTE 1RO. A 3RO. GRADO



DESPUES DE REHABILITACION DE MODULO 2 DE 1RO A 3RO. GRADO



DESPUES DE ESTRUCTURA POR METAL DE MODULO 2 DE 1RO A 3RO GRADO



DESPUES DE REPARACION DE PISO DE TORTA CONCRETO A 4TO. A 5TO GRADO



DESPUES DE SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA DE 4TO Y 5TO GRADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andres Cuz Caal

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

