

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente Ulpan II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0295-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: patio del establecimiento donde se puede evidenciar la necesidad de sustitución de plancha de concreto



Foto 2: paredes del centro educativo donde se puede verificar la necesidad de ampliación de pinturas en paredes, ya que hace tiempo no se ha dado mantenimiento por falta de recurso económico



Foto 3: vista de establecimiento donde se observa la necesidad de colocar canales y bajadas de agua pluvial de forma formal



Foto 4: puertas del establecimiento en mal estados, que es necesaria el mantenimiento



Foto 5: vista frontal del centro estudiantil, donde se refleja el mal estado en que se encuentra el entechado.



Foto 6: vista panorámica de la necesidad de sustitución de laminas de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



