

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ulpán II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0297-43	FECHA:	Septiembre 2024



Foto 1: Vista frontal aula a reconstruir y necesidad que cubrir, cambio de entechado, costaneras y piso.



Foto 2: Entechado, cambio de costaneras levantado de altura, cambio de puertas y ventanas.




Foto 3: Módulo a reconstruir necesidad que cubrir, cambio de entechado, costaneras, piso y columnas del corredor.



Foto 4: Cambio de entechados y costaneras y repello de sanitarios.




Foto 5: cambio de letrina, cambio de puerta y láminas.



Foto 6: Entechado y repello de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 