

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD PETCHE II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0298-43 | FECHA: | 15/05/2024 |




Foto 1: SUSTITUCION DE ENTECHADO, LAMINAS, VENTANAS Y COLOCACION DE BALCONES.



Foto 2: PARTE FRONTAL DE DOS AULAS PARA PINTAR Y SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 3: CABIO DE PINTURA INTERNO Y EXTERNO, COLOCACION DE BALCONES, SUSTITUCION DE VIDRIOS, SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO A PISO GRANITO.



Foto 4: REMODELACION DE PISO TORTA DE CEMENTO A PISO DE GRANITO DEL CORREDOR



Foto 5: SUSTITUCION DE: LETRINA, PUERTAS, LAMINAS Y PINTURA



Foto 6: SUSTITUCION DE CIMIENTO PARA SANITARIO,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|---|---|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | COMUNIDAD PETCHE II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | Firma y Sello Director Centro Educativo Público | DIRECCION COMUNIDAD PETCHE II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ |
|--|---|---|---|