

TUACIÓN DEFICIENC		IANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
IOMBRE DEL STABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casario Tonisai
CÓDIGO DEL STABLECIMIENTO:	16-19-0303-43	FECHA:	10/08/2024
Foto 1 antes asi esi	taba la escuela.	Foto 2: todos establecimier	a los imuebles sin orden de que por falta el mejoramiento de nto.
Foto. Todo por el la	nterior polvado y se vee muy feo el l	Foto 4: luego proteccion d	o de no haber iniciado el trabajo así estaba la pared y no hay le materiales.
Foto 5: Los escrito	rios y utensilio de la cocina esta da	protección d	omento de entrega de viveres a los padres de familia casi tod
	vio and a series distance of the series of t	user el divero de hojas.	Cul0 It
Observación: Si es necesa	rio se pueden agregar hojas adicionales l'acti	er workero de nojas.	A A C A C A C A C A C A C A C A C A C A

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACION DEFICIENCE	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE (POSTERIOR
DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TONISAJ	DIRECCIÓN DEL	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0303-43	ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TONISAJ
The state of the s		FECHA:	12/04/2024
Foto1: Ampliacion	de Cocina	Foto 2: Sustitucio	on de Servicio Sanitario
Foto 3: Ampliacio	n de Ventanas	Foto 4: Sustituci	on de puertas de madera por metal
	de lamina de cocina sario se pueden agregar hojas adicional a sociulitado a mero de ho		cion de Corredor
П	echo Rae EORN		Mules Overcon & Co

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.