

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD JULHA SEBOB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD JULHA SEBOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0315-43	FECHA:	26 de Febrero del 2024



Foto:1 Muro perimetral, sustitucion de malla por block




foto :2 Sustitucion de muro perimetral por block



Foto: 3 Sustitucion de madera por block, en una aula, asi como el cambio de techo.



Foto: 4 sustitucion de laminas por laminas troqueladas, de madera por metal costaneras



foto: 5 pintura de aulas interior y exterior.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

