

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA CEIBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0355-43	FECHA:	15/07/2024




Foto1: REPARACION DE MURA PERIMETRAL



Foto 2: SUSTITUCION DE BLOCKES




Foto 3: REPARACION DE COLUMNAS




Foto 4: SUSTITUCION DE COLUMNAS







Foto 5: COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TECHO.



Foto 6: CUBIERTA DE LAMINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del C.P.P.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--