



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0628-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 1: Techo de corredor de los dos modulos, en donde se puede evidenciar la necesidad del cambio del mismo.



Foto 2: Vista interior del mal estado del techo del corredor de los dos modulos.



Foto 3: Piso de las aulas del modulo 2 (tres aulas) con necesidad de mejoramiento.




Foto 4: Imagen en afueras en donde se refleja la necesidad de repello exterior e interior en modulo 2 (tres aulas).



Foto 5: Puertas de madera del modulo 2 (tres aulas), con necesidad de implementacion de puertas de metal, para brindar seguridad al establecimiento educativo.



Foto 6: Ventanas del modulo 2 (tres aulas), con necesidad de implementar el quinto programa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público