

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | San Pedro Carcha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Secochoy Chicacnab |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0647-43 | FECHA: | Agosto, 2024 |




Foto 1: Vista frontal de los módulos que se encuentra en mal estado, las láminas



Foto 2: se observa claramente la estructura del mal estado, el salón de actividades, sustitución de vigas y costaneras de madera por metal



Foto 3: Se observa el deterioro del techo, módulo I



Foto 4: se mira la necesidad de cambiar las láminas por troqueladas modulo II



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de madera por metal y las láminas de los baños




Foto 6: Las puertas de los establecimientos se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público