

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiacam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0674-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block. Ya que se observa el deterioro de la malla circular, y el deterioro de un paral de cemento.



Foto 2: Sustitución de malla y parales, Se observa el deterioro de la malla



Foto 3: Sustitución de columnas, ya que se observa que están a punto de caerse.



Foto 4: Reparación de cerco con malla galvanizada. Se observa el deterioro de la malla.




Foto 5: Reparación de cerco y columnas. hace falta construir más muro perimetral y malla.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--