

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adela Caxcoc Raxaha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0679-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de láminas acanaladas a láminas troqueladas, y mantenimiento de estructura de portante de metal.



Foto 2: Sustitución de láminas acanaladas a láminas troqueladas, y mantenimiento de balcones y pintura exterior y interior.



Foto 3: Se observa que se necesita mantenimiento de todo los balcones y pintura de pared exterior.




Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento a piso ceramico en el modulo 1, de 1 aula.







Foto 5: Mantenimiento puertas de metal en el modulo 1 de los 3 aulas y bodega.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de cemento a piso ceramico en el modulo 2 de 4 ambientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo