

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | San Pedro Carchá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Seacob |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0699-43 | FECHA: | 13 de Septiembre de 2024 |



Foto1: Rehabilitación de estructura de soporte de madera a costanera y lamina troquelada. Sustitución de ducto eléctrico más accesorios.



Foto 2: Sustitución de soporte de madera a costanera y lamina acanalada a troquelada. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios.




Foto 3: Rehabilitación de muro perimetral, con base de concreto, con tubo y malla. Y rehabilitación de muro de block por block.



Foto 4: Sustitución de puerta de madera a puerta de metal.



Foto 5: Mantenimiento de puertas y porton (lijado, cepillado y aplicación de pintura).



Foto 6: Sustitución de piso liso a piso ceramico y rehabilitación de piso de concreto a piso sobre piso (alisado).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 