

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Volcán Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-9098-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 1. Se hará un corte a las costaneras y vigas para levantar un poco la estructura metálica y tener salida de humo.



Foto2: Las puertas de los baños ya no cierran y abren correctamente porque el marco se desatornilló, se quebraron los pasadores para el cierre correcto y se hará el mantenimiento de las 3 puertas.



Foto 3: Se hará mantenimiento a las puertas de metal, así mismo se colocarán fijadores a los marcos de dos puertas de la sala de maestros ya que carecen de seguridad.



Foto 4: se sustituirán las ventanas dañadas



Foto 5: Se deterioraron los canales y se quebraron los pescantes por el pasar de los años.



Foto 6: las banquetas se han quebrado y deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Sagui Seb

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Volcán Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-9098-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 7: Las tapaderas de los depósitos de agua se han dañado, los accesorios se dañaron eso hace que ya no exista agua en los depósitos de los inodoros



Foto 8: los muros perimetrales frontales del establecimiento se han deteriorado mucho y eso hace que perros, animales de corral lleguen a diario y es de encontrar estiércol de animales todos los días



Foto 9: la necesidad del vital líquido hace que sigamos utilizando estos depósitos que ya no cuentan garantía para almacenar agua para su uso escolar, se sustituirán las existentes.



Foto 10: Se procederá a mejorar esta estufa rural a una mejor con estructura bien definida




FOTO 11: Sustitución de puertas de salón de docentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Zoila Sagui Seb</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---