

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAMISUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0034-45	FECHA:	2/09/2024



Sustitución de techo por teterioro.



Sustitución piso tierra a concreto.




Sustitución muro perimetral.



Sustitución piso al samboro.




Sustitución pintura exterior interior.



Sustitución a piso ceramica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

