SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL Aldea SantaCecilia Chajaneb EORM ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO FECHA: 22/04/2024 16-10-0771-43 Foto 2: Se observa el deterioro de pintura en paredes y puerta que Foto1: Se observa las paredes que necesitan pintura, puertas que se le necesita mantenimiento. dará mantenimiento. Foto 3: Se observa el desprendimiento de pintura en paredes, en los Foto 4: Se observa techo a sustituir, puertas que necesitan mantenimiento, módulos 1, 2 y 3 y pintura de paredes. Foto 5: Se observa portón que necesita mantenimiento, muro a cernir y Foto 6: Se observa el deterior de acceso secundario al establecimiento. pintura. regar hojas adicionales y actualizar el número de hoja OCETATION S

MINE SHIP OF

o del Presidente de la OPF

ntro Educativo Público

Firma y Sello Director