



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MANUEL RAMÍREZ HÉRCULES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0773-43	FECHA:	15-04-2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las láminas (todas oxidadas y con agujeros) en modulo 4



Foto 2: Se observa toda la estructura de soporte en mal estado (madera apolillada, rajada) en modulo 4



Foto 3: Se observa el piso del aula No.7 del modulo No.3 en el primer nivel en malestado, se requiere sustitución



Foto 4: como se ve el piso esta en mal estado en toda el aula numero 7 del modulo 3, requiere sustitución



Foto 5: Se observa que el piso de granito ha ido deteriorandose y separandose del suelo, por lo que se ve ya el cemento del suelo, del modulo No. 3, se requiere sustitución



Foto 6: Se observa que el corredor del modulo No. 3 tiene un hundimiento por lo que el piso de granito se ha arruinado, se requiere sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

