

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN JUAN CHAMELCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHICUNC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-10-1669-43 | FECHA: | 03/09/2024 |



Foto 1: Se requiere mantenimiento de puerta, lijado, cepillado, aplicado pintura y sustitución de chapa Yale.



Foto 2: Se requiere mantenimiento de porton, lijado cepillado y aplicación de pintura, se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se requiere sustitución de balcones, debido a que se encuentran en mal estados.



Foto 4: Sustitución de techo, se requiere el cambio de techo.



Foto 5: Se requiere sustitución de estructura de soporte de techo metálico.



Foto 6: Se requiere aplicación de pintura de muro exterior e interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

