



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0012-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: sustitucion de piso ceramico




Foto 2: sustitucion de puertas de 7 aulas de 2 módulos del establecimiento.




Foto 3: Sustitución de puerta de la direccion del establecimiento.



Foto 4: Reparación de losa de patio.



Sustitución de Piso en aulas del módulo 1.



Sustitución de Piso en las aulas de módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

