

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SOSELHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0014-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: El techo del modulo 1 y 2 del establecimiento requiere sustitucion de techo.



Foto1: El techo del modulo 3 del establecimiento requiere sustitucion de techo.



Foto 3: Los sanitarios del establecimiento requieren sustitucion de entechado, ya se encuentran deteriorado.



Foto 4: Se observa el porton de la escuela en mal estado, se encuentra oxidado y requiere cambio.




Foto 5: Cambio de puertas de las aulas del modulo 1 y 2, se encuentran deterioradas.




Foto 6: La malla se encuentra en mal estado y rota, necesitamos el cambio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público