



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Sehubub Sacsí	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sehubub Sacsí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0017-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Se observa la necesidad de cambiar las costaneras y laminas del corredor de la escuela



Foto 2: Se observa la necesidad que tiene la cocina de la escuela, como el cambio total de las láminas.




Foto 3: Se observa la necesidad de cambiar las costaneras de la cocina para mejorar el entechado




Foto 4: Se observa la necesidad de mejorar el piso de la cocina.




Foto 5: Se observa el mal estado del polletón de la cocina lugar donde se cocina la refacción escolar.





Foto 6: Se observa la necesidad de mejorar el aula No. 3 para tener un ambiente adecuado para los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

