

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tonitzul Sector I Chicanuz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0019-43	FECHA:	4-09-2024



Foto 1: Reparacion de porton de la escuela




Foto 2: Cambio de Laminas de Aulas y Sanitarios




Foto 3: Sustitucion de Canales y Bajada de Agua




Foto 4: reparacion de cerco perimetral de la escuela



Foto 5: reparacion de tuberias y reposicion de tinaco



Foto 6: reparacion de puertas chapas y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tonitzul Sector I Chicanuz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0019-43	FECHA:	4-09-2024



instalacion de balcones en el modulo 1, 2 y 3



Sustitucion de piso por piso ceramico



sustitucion de piso por piso ceramico






Foto 4: sustitucion de bomba de agua en sanitario



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público