

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Javier
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0835-43	FECHA:	4/09/2024




Foto1: Cambio de entechado por picadura de laminas



Foto 2: Cambio de entechado por picadura de laminas



Foto 3: "Solicito la reparación de la puerta No. 2 que se ha desprendido de la base en la pared. Es necesario realizar un trabajo de soldadura para fijarla correctamente."



Foto 4: "Solicito el cambio de la chapa de la puerta. Es necesario instalar una nueva chapa para asegurar el buen funcionamiento y la seguridad."




Foto 5: Sustitucion de puertas del modulo 4 en mal estado



Foto 6: cambio de techo, reparacion de repello y cernido de paredes en 3 sanitarios y sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---