

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Tuzam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 11 - 1365 - 45	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Cambio de cuatro puertas y cinco ventanas de madera a metal.



Foto 2: Colocación de un portón principal.




Foto 3: Colocación de canaletas y tuberías en todas las láminas.




Foto 4: Repello y pintura de todas la paredes del edificio.




Foto 5: Sustitución de piso rústico a piso cerámico o azulejo en las dos aulas y patio del edificio.



Foto 6: Colocación de banquetas en la parte exterior de todo el edificio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

