

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibayl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-2412-43	FECHA:	23-21-2024



FOTO1 AQUÍ SE VE QUE HAY NECESIDAD EN CAMBIO DE PISO



FOTO 2 EL PISO YA NO ES APTO PARA LOS ALUMNOS SE LEVANTA MUCHO POLVO AL BARRER




FOTO 3 CORREDOR DE LA ESCUELA TAMBIEN SE NECESITA COLOCAR PISO



FOTO 4 CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS



FOTO 5 AQUÍ SE NECESITA LA COLOCACION DE LA VENTANA



FOTO 6 CAMBIO DE PUERTA YA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---