

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6619-43	FECHA:	12/04/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MODULO 1 Y 2



Foto 2: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MODULO 2



Foto 3: CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA MODULO 1 Y 2



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA , POR LAMILUZ




Foto 5: CAMBIO DE PUERTAS DE METAL EN MODULO 1 Y 2



Foto 6: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA MODULO 1Y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la CPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

