



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Nuevo Tzulben	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Tzulben
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0086-43	FECHA:	Mayo 2, 024



FOTO 1: Se observa el mal estado del techo parte de atrás del edificio escolar.




FOTO 2: Se observa la parte frontal del edificio escolar y el deterioro del techo.



FOTO 3: Se observa la parte frontal del edificio escolar y el techo en mal estado.



FOTO 4: Se observa las costaneras de maera que es necesario sustituirlos por metal.




FOTO 5: Se observa las paredes de la cocina de la escuela en mal estado.



FOTO 6: Se observa el piso de la cocina que es de tierra y que es necesario hacerlo de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

