



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Santa María Cahabón |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sequiquib |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-12-0886-43 | FECHA: | Mayo de 2024 |



Foto 1: Techo afectado derivado de tormentas tropicales Eta y Iota, se desprendió por completo de las vigas.



Foto 2: Debido a desprendimiento de techo con láminas, ingresa lluvia a las instalaciones.



Foto 3: Techo y láminas de los baños desprendido y averiado por completo. Sustitución de pintura y reparación puertas de metal.



Foto 4: Malla del muro perimetral deteriorada, se requiere sustitución de malla y postes.



Foto 5: Las puertas de metal del establecimiento deterioradas, como también la puerta de ingreso al mismo.



Foto 6: El piso deteriorado, presenta agujeros y algunas grietas por la humedad provocada de agua que ingresa del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Mercedes Choc Tiul</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|

