

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzalamtun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1192-41	FECHA:	mayo de 2024




Foto1: El techo del módulo 1 esta deteriorado y con goteras




Foto 2: La pared del módulo 1 deterioro de pintura.




Foto 3: Las costaneras del módulo 1 estan deterioradas




Foto 4: Los vidrios de las ventanas del módulo 1 estan quebradas



Foto 5: Los tableros de basquet con deterioro de pinturas.




Foto 6: La malla de la circulación estan rotas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COPB



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzalamtun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1192-41	FECHA:	mayo de 2024



Foto1: El techo de la bodega de Preprimaria deteriorada.



Foto 2: se necesita torta de cemento la cocina.



Foto 3: Cambio de cable para la instalacion eléctrica.



Foto 4: Los balcones de las aulas del módulo 1estan oxidados se necesita una pintada.

Foto 5: Los tableros de basquet con deterioro de pinturas.

Foto 6: La malla de la circulación estan rotas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COPB



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

