

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzalamtun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0923-43	FECHA:	mayo de 2024




Foto 1: el techo del módulo 1 esta deteriorado y las costaneras de madera están podridas.



Foto 2: las balcones del módulo 1 desprendimiento de pinturas y los vidrios de las ventanas están quebradas.



Foto 3: las costaneras del módulo 1 están podridas



Foto 4: el piso del módulo 1 esta deformado



Foto 5: El techo del módulo 2 esta deteriorado y con goteras.



Foto 6: La pared del módulo 2 se desprendió la pintura en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo R. P. B. C.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzalamtun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0923-43	FECHA:	mayo de 2024




Foto 1: el techo del módulo 3 esta deteriorado y con goteras



Foto 2: se necesita balcones para el módulo 4, porque juegan los niños a la cancha se quiebran las ventanas por las pelotas.



Foto 3: La bodega de la Primaria esta deteriorado el techo en su totalidad



Foto 4: El piso del módulo 4 necesita muro para asegurarlo.




Foto 5: La pared del módulo 4 desprendimiento de pinturas.




Foto 6: La pared del módulo 2 se desprendió la pintura en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

