

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz Xobalam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-6961-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 1: Se observa que la escuela quedo soterrada con varias toneladas de tierra, el alud, supero el muro de contención existente.



Foto 2: se observa que la pared, tiene una sobrecarga de tierra, que necesita ser removida.



Foto 3: Se observa que tanto está dañada el aula no. 1 por la tierra derrumbada.



Foto 4: Se observa que el aula no. 2 tiene una sobre carga del 50% del peso total de la tierra soterrada.



Foto 5: se observa, que las paredes de atrás de la escuela se están debilitando en su estructura, se puede evitar el colapso, a traves de la pronta y urgente acción.



Foto 6: se observa que urge remover la tierra, reforzar el muro de contención y evitar que la entrada del invierno, provoque más daños a la infraestructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Inspector	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

