

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEPOC CARRECHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0061-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Se observa el mal estado de las ventanas y vidrios en el modulo 1.




Foto 2: Se observa el deterioro de la estructura portante en el modulo 1.




Foto 3: Se observa el mal estado de las puertas, (muy oxidadas) en el modulo 2



Foto 4: Se observa en area de ventaneria piezas de vidrios en mal estado, pintura en desprendimiento y metales oxidados en modulo 2



Foto 5: Se observa el techo en malas condiciones en el modulo 1



Foto 6: Se observa techo en mal estado y pintura en desprendimiento en modulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPALDEA SEPOC II

Firma y Sello Director Centro Educativo Público