

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0067-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de estructura y techo así como tambien desprendimiento de punta en las paredes modulo 1



Foto 2: se Observa el deterioro de la estructura modulo 1



Foto 3: Se observa el mal estado de la puerta, tambien el deterioro del techo modulo 2 de la cocina



Foto 4: Se Observa el deterioro del techo, tambien el desprendimiento de puntas en las paredes modulo 3



Foto 5: Se observa el deterioro de la estructura del modulo 1



Foto 6: Se Observa el deterioro del techo de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

