

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEHIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0096-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Reparacion de cocina



Foto 2: Reparacion de ventanas del establecimiento se observa en mal estado



Foto 3: Se Observa el deterioro del techo, necesita cambio del techado




Foto 4: Se observa el baño del establecimiento en mal estado todo la estructura esta deteriorado.





Foto 5: Reparacion de ventanas del modulo 1



Foto 6: Se observa el deterioro del techo, necesita reparacion y cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

