

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Las Papayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0102-43	FECHA:	9/05/2024



FOTO 1: En la fotografía se observa que el piso es de tierra en el aula es de tierra.



FOTO 2: En el corredor frente de la escuela se observa claramente que si hay necesidad de poner piso.




FOTO 3: En otro aula se observa claramente la necesidad de instalar piso debido a que la tierra se encuentra muy mal.



FOTO 4: En esta otra fotografía se observa que hay necesidad de pintar la escuela y de instalar puertas y ventanas.




FOTO 5: En la parte de atrás de la escuela es necesario instalar un piso alrededor para que proteja de la humedad en época de invierno.



FOTO 6: En esta otra fotografía se ve la necesidad de asegurar la escuela instalando ventanas en toda la instalación de la escuela para asegurarla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Las Papayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0102-43	FECHA:	9/05/2024



FOTO 7: Las instalaciones de la cocina necesitan ser mejoradas.




FOTO 8: La cocina necesita que se le instale piso, ya que en tiempo de invierno por el frío de tierra se pone muy liso el espacio.



FOTO 9: Se necesita un poletón o una estufa rural, ya que acá se ve claramente que no se cuenta con la misma.



FOTO 10: En esta fotografía nuevamente se observa la gran necesidad de mejorar la cocina tanto con el piso como con un poletón ya que acá se preparan los alimentos de los niños y niñas.





FOTO 11: En esta fotografía se observa las instalaciones del sanitario el cual necesita ser reparado en su totalidad.



FOTO 12: Otra fotografía más de las instalaciones del sanitario de la escuela el cual necesita ser reparado en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---