

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sesuchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 13 - 0173 - 45	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Se observa que la base de la malla frente del instituto esta deteriorada o podridos.



Foto 2: Se observa que la malla frente del instituto está arrugada y algunos otros muchachos pasan encima.



Foto 3: Se observa que la malla esta arrugada y deteriorada en la entrada principal del Instituto.



Foto 4: Se observa que el poste de la malla esta a punto de caer.




Foto 5: Se observa la parte del corredor del establecimiento ya esta empezado a cubrir con laminas.






Foto 6: Se observa la parte del corredor pendiente por terminar de Colocación con laminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

