



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SIGUANHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0210-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: COCINA, se cambiará el techo y la pared; respetando las medidas que aparecen en el croquis.




Foto 2: COCINA Se utilizará ventana formal, en una sola parte, tal como aparece en la imagen.



Foto 3: TECHO ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO se cambiará por completo el techo del centro educativo.



Foto 4: TECHO DEL ESTABLECIMIENTO en algunas partes tienen agujeros, dificultando el desarrollo de aprendizaje.



Foto 5: SITUACIÓN ACTUAL DE PUERTA DE ENTRADA la entrada principal ya no está en buen estado, es necesario cambiarlo.



Foto 6: POSTES TIPO MADERA algunos de los postes ya no están en buen estado, al igual que la malla en algunos tramos ya no se encuentran.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aca

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

