



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzulul Q'eqchi'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0251-45	FECHA:	03/09/2024




Foto1: Las laminas de los 4 salones de clases incluyendo bodega se encuentra en muy mal estado, necesita ser sustituido.



Foto 2: El techo del establecimiento se encuentra dañado y requiere reparación del mismo.




Foto 3: Sustitución e instalación de puertas de metal y ventanas pvc de dos salones incluyendo dirección del centro educativo.



Foto 4: En los salones de primero y tercero básico el piso se encuentra dañado y unas partes ya no cuenta con tortas de cemento.





Foto 5: En todos los salones de clases necesita una buena instalación de la energía eléctrica se pone en peligro la vida de los estudiantes debido a la mala instalación que tiene.




Foto 6: Salón de primero básico falta repellar y los canales no esta en buen estado en la época de lluvia se filtra agua dentro del salon, y falta de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

