

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMAX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0963-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de estructura, techo y paredes hecho a base de laminas deteriorado modulo 2




Foto 2: se Observa el deterioro de las vigas, orcones carcomido por la polilla




Foto 3: Se observa el mal estado las paredes parte trasera del modulo 2 necesita nueva construccion de la infraestructura



Foto 4: Se Observa el mal estado de las vigas y las paredes del modulo 2




Foto 5: Se observa el deterioro de la estructura del modulo 1





Foto 6: Se Observa el deterioro del techo de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

