

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verpaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. "ALDEA SAMOCOCH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Samococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0974-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: se obserba que las aulas no poseen energia electrica



Foto 2: imagen de las aulas las cuales se les hara instalacion electrica por dentro y por fuera.




Foto 3: parte de las aulas que necesitan instalacion electrica




Foto 4: modulo 3 necesita muro perimetral



Foto 5: entortado del corredor del modulo 3




Foto 6: canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verpaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. "ALDEA SAMOCOCH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Samococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0974-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: se obserba que las aulas no poseen energia electrica



Foto 2: imagen de las aulas las cuales se les hara instalacion electrica por dentro y por fuera.



Foto 3: parte de las aulas que necesitan instalacion electrica



Foto 4: modulo 3 que necesita del muro perimetral para p



Foto 5: entortado del corredor del modulo 3





Foto 6: canales y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, respetando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

