

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD TRECE AGUAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0985-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: APLICACION DE PINTURA EN PARED POR FALTA DE MANTENIMIENTO



Foto 2: APLICACION DE PINTURA EN PARED POR FALTA DE MANTENIMIENTO



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON POR FALTA DE MANTENIMIENTO. ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA.



Foto 4: REMODELACION DE COCINA PARA MEJORAR LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS NIÑOS.



Foto 5. SUSTITUCION DE TECHO DE LA COCINA



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD TRECE AGUAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0985-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 7: REMODELACIÓN DE LA COCINA DEBIDO A QUE LAS PAREDES CONTIENEN AGUJEROS.



Foto 8: REMODELACIÓN DE LA COCINA POR MAL ESTADO DE LAS PAREDES ESTRUCTURALES.



Foto 9: AMPLIACIÓN DE CORREDOR CUBIERTO DE LAMINA POR ESPACIO INSUFICIENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES.



Foto 10: AMPLIACIÓN DE CORREDOR CUBIERTO DE LAMINA POR ESPACIO INSUFICIENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES.




Foto 11.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público