

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 13-88- 45	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Cambio de techo porque se encuentra con mucho oxido y filtración de agua.



Foto 2: El techo del corredor fué dañado por una tormenta de lluvia y viento. Con la ayuda de los padre se logró reemplazar algunas laminas; se considera oportuno realizar el cambio.




Foto 3: se desea sustituir costaneras de madera por metalicas, porque se encuentra en mal estado.



Foto 4: Se desea pintar costaneras para evitar que se siga oxidando. Asi mismo, pintar las paredes interior y exterior.




Foto 5: Reparación del sistema electrico, en todo el area debido a constantes corte circuitos. Hasta el momento se distribuye energia a traves de extensiones, electricos.



Foto 6: Reemplazar ventiladores, otros accesorios de energia electrica, tales como: toma corriente, apagadores, plafoneras y bombillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G. U. T. P. D. T. D.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-8844-45	FECHA:	3/09/2024




Foto1: Pintar paredes interior y exterior, debido a que se encuentra despintada y paredes en mal estado de las aulas.



Foto 2: Barandas despintadas y se necesitan darle mantenimiento para evitar que se siga oxidando.



Foto 3: Reparación de ventana de la cocina, para brindar mejor seguridad a las pertenencias del establecimiento.




Foto 4: Repello y mantenimiento de la base de los tinacos y se colocará un techo de losa. Mismo que servirá para color los tinacos existentes en el establecimiento, y poder captar agua para los servicios de higiene.



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.