

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Sepac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepac, Chahal, Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 14 - 0014 -43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Se observa que las laminas y los capotes estan deterioradas y desprendiendo del modulo 1.



Foto 2: Se observa el deterioro y el desprendimiento de las puertas del modulo 1.



Foto 3: Se observa las laminas deterioradas y presencia de humedad en la pared del modulo 1.



Foto 4: Se observa el deterioro de las laminas del modulo 2.




Foto 5: Se observa al modulo de letrina en mal estado.




Foto 6: Se observa el porton del ingreso principal en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

