

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Marcos Chinayú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0018-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: El depósito de agua hace falta, ya que lo que cuenta la escuela esta muy deteriorada.



Foto 2: La escuela se necesita un buen ambiente, durante el verano es insoportable el calor por eso es necesario instalación de cielo falso.




Foto 3: Las bases del portón esta dañada se necesita el mantenimiento y repintarla.




Foto 4: Se necesita las instalaciones de los canales en el techado, ya que cuando llueve gotea el agua en el salón de clase.





Foto 5: El servicio sanitario se encuentra en mal estado, se necesita mejorar las puertas y repintarla..



Foto 6: El piso se encuentra en las malas condiciones, se sustituirá por pisos cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.M. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--